新入伙單位驗樓報告

單位地址：龍譽 1B座 16/F A

驗樓日期：2019年5月5日

驗樓人員名單： Ricky Wu(Pro Dip of Building Inspection)

支援人員：Nibon Wang

驗樓時間：14：00

溫度：22℃

天氣概況:陰




圖 1 大門撞凹




圖 2 大門金屬邊刮花



圖 3 大門光不上




圖 4 大門刮花



圖 5 客廳大門左邊執灰




圖 6 客廳左墻崩、刮花



圖 7 客廳腳線欠修邊




圖 8 客廳左墻崩、花




圖 9 客廳左墻崩




圖 10 走廊右墻刮花




圖 11 走廊右邊刮花




圖 12 客廳左墻崩花




圖 13 客廳左墙刮花（近窗）




圖 14 客廳窗框刮花



圖 15 客廳窗玻璃刮花




圖 15A 地磚欠修邊會入水



圖 16 客廳窗框欠修邊



圖 17 墻空鼓




圖 17A 客廳右墻崩、刮花




圖 18 客廳右邊墻崩




圖 19 客廳右邊墻刮花




圖 20 主人房門刮花



圖 21 主人房左邊墻花




圖 22 主人房左墻重批油漆



圖 23 主人房腳線欠修邊




圖 24 主人房正面墻刮花




圖 25 主人房窗台下刮花




圖 26 主人房窗框花




圖 27 主人房露台門刮花



圖 28 主人房露台欠修邊



圖 29 主人房地磚欠修邊（入水）




圖 30 主人房窗雲石欠修邊



圖 31 主人房右邊墻刮花




圖 32 主人房墻刮花




圖 33 主人房右邊刮花




圖 34 客房門框刮花




圖 35 客房左墙刮花崩




圖 36 客房左墙刮花




圖 37 客房左墙刮花（近窗角）




圖 38 客房窗雲石欠修邊




圖 39 客房窗台下墙崩




圖 40 雲石窗台有異色




圖 41 客房右牆崩花



圖 42 客房右牆刮花



圖 43 客房門刮花



圖 44 客房門修邊




圖 45 廚房門框刮花




圖 46 廚房門柜欠修邊




圖 47 廚房門柜防火膠開裂




圖 48 廚房門刮花




圖 49 廚房地台崩



圖 50 廚房地台欠修邊



圖 50A 廚房雲石欠修邊




圖 51 浴室瓷磚欠修邊




圖 52 浴室門框刮花




圖 53 浴室門框刮花




圖 54 露台門撞凹