

1. 皓 畋　16/F B：




1-1.　主人房露台地台有滲漏

2. 天寰 T3 座 3/F A：



2-1 主人房窗台有灰脫落，漏水




2-2 主人房露台側墙有滲漏



2-3 廚房水管漏水

3. 啟德道 55 號 AVA 23/F C：



3-1.主人房浴室地磚有裂縫引致滲漏

4. 匯璽 3A 座 41/F B：




4-1.主人房浴屏漏水

5. 愛弦美 第一座 41/F B 室：




5-1.主人房浴屏封邊漏水




5-2.客房 3 窗框漏水

6.愛 弦 美 T3B 39/F D：




6-1.主人房外墙樓上滴水



6-2.客廳右邊腳線處有滲漏漬（近浴室）

7.匯璽 5B 座 56/F A：



7-1. 露台修邊滲漏



7-2. 浴室玻璃門難關，漏水

8.愛 弦 美 T2A 17/F B ：



8-1.主人房浴屏角邊漏水