

1.愛 弦 美 T5C 50/F D：



1-1.露台橫樑有滲漏跡象 41.5 度




1-2.客廳露台門邊漏水




1-3.主人房天花有滲漏濕度 42%

2.愛 弦 美 T3C 51/F A:




2-1.露台門框漏水


3.滙璽 T3A 42/F C:



3-1.客廁浴屏漏水

4. 匯璽 T5B 55/F J:








4-1. 窗台下濕度 42%，有機會滲漏

4-2. 主人房浴室浴屏漏水

5. 愛弦美 T5A 26/F B:








5-1.主人房浴屏左邊漏水

5-2.客房 1 用紅外線檢測有漏水

5-3. 露台漏水



5-4.冷氣機漏水



5-5.客廳露台牆邊有機會滲漏，必須做防水