新入伙單位驗樓報告

單位地址：龍譽 T1A座 22/F D

驗樓日期：2019年5月5日

驗樓人員名單： Ricky Wu(Pro Dip of Building Inspection)

支援人員：Nibon Wang

驗樓時間：9：00

溫度：22℃

天氣概況:陰




圖 1 大門底部裝崩




圖 2 大門右邊欠修邊




圖 3 大門金屬邊撞凹



圖 4 大門刮花




圖 5 客廳門框批灰差




圖 6 客廳左邊墻崩刮花




圖 7 客廳橫樑批灰崩、刮花




圖 8 客廳左邊近雪櫃牆崩（重批油漆）




圖 9 客廳左邊牆身崩



圖 10 客廳左邊牆崩



圖 11 客廳左邊牆崩（近窗）




圖 12 客廳左邊窗台需執修口




圖 13 客廳左邊墻崩




圖 14 客廳左邊腳線欠修邊




圖 15 客廳窗刮花




圖 16 露台地磚欠修邊



圖 17 露台地磚爛




圖 18 趟門框刮花



圖 19 趟門手柄花




圖 20 趟門玻璃花




圖 21 客廳右邊墙身刮花




圖 22 客廳右邊墙崩




圖 23 客廳右邊崩、刮花




圖 24 廚房柜邊欠修邊



圖 25 廚房柜邊欠修口



圖 26 廚房垃圾箱不能開




圖 27 客廳右邊墻裂（近大門）




圖 28 客廳右邊刮花



圖 29 客廳右邊腳線修邊差




圖 30 房門框刮花




圖 31 房左墙重批油漆



圖 32 房左窗邊刮花




圖 33 房窗框刮花




圖 34 房窗框刮花




圖 35 房窗台下邊墙崩



圖 36 房右邊墙崩




圖 37 房右邊牆崩



圖 38 房右邊牆崩



圖 39 浴室手柄花



圖 40 浴室門崩




圖 41 浴櫃面刮花




圖 43 浴屏邊欠修口




圖 42 浴屏底有繡漬




圖 43 浴屏邊欠修口



圖 44 房間窗手柄刮花




圖 45 浴室墻磚欠修邊




圖 46 浴室雲石有裂紋




圖 47 浴室窗框花




圖 48 房間窗手柄花



圖 49 浴室頂批灰差




圖 50 廚房頂天花批灰差